

*Internationale
onderhoudssymbolen*

MARCCAIN



WASSEN

De getallen in de wasteil zijn de **maximale wastemperaturen**, die niet mogen worden overschreden.

De **balk** onder de wasteil vereist een mechanisch mildere behandeling (fijne was). Hij kenmerkt wascycli die bijvoorbeeld geschikt zijn voor gemakkelijk te onderhouden en mechanisch gevoelige artikelen.

De **dubbele balk** kenmerkt wascycli met een nog sterker gereduceerde beweging, bijv. voor wol.

NORMALE WAS



FIJNE WAS



SPECIALE FIJNE WAS



HANDWAS



Geen machinewas, drogen is echter mogelijk door te centrifugeren in de machine (behalve als het op het wasetiket anders is aangegeven)

NIET WASSEN





DROGEN

De stippen geven de stand van het drogen in de tumbler (wasdroger) aan.

**DROGEN BIJ NORMALE
TEMPERATUUR** bijv. 'kastdroog' en 'extra droog'



**DROGEN BIJ VERMINDERDE
TEMPERATUUR**



**DROGEN IN DE TUMBLER NIET
MOGELIJK**



STRIJKEN

De stippen geven de temperatuurstanden van het strijkijzer aan.

MATIG WARM STRIJKEN
(MAX. TEMPERATUUR VAN 130°-165°C)



**NIET HEET STRIJKEN EN NIET
CONTACTLOOS STOMEN**
(MAX. TEMPERATUUR VAN 80°-105°C)



NIET STRIJKEN





PROFESSIONELE TEXTIELVERZORGING

De aanwijzingen met de cirkel zijn bedoeld voor de chemische reiniging. Ze geven bijvoorbeeld aanwijzingen over de in aanmerking komende oplosmiddelen (letters) en de mogelijke mechanische belasting (balken).



CHEMISCH REINIGEN
NIET MOGELIJK



WASSEN NIET
MOGELIJK



BLEKEN

NIET BLEKEN

