



*Symboles
internationaux
d'entretien*

MARCCAIN



LAVAGE

Les nombres dans les bassines correspondent aux **températures maximales de lavage** qui ne doivent pas être dépassées.

La **barre** sous la bassine indique un traitement plus doux à la machine (lavage délicat). Il indique le cycle de lavage convenant par exemple aux articles à l'entretien facile et à ceux qui sont sensibles à un entretien en machine.

La **double barre** indique des cycles de lavage, avec un traitement minime en machine, par exemple pour la laine.

CYCLE NORMAL



CYCLE DOUX



CYCLE DOUX SPÉCIAL



LAVAGE À LA MAIN



Pas de lavage en machine, cependant séchage possible par essorage en machine (sauf si une autre indication est donnée sur l'étiquette d'entretien)

NE PAS LAVER





SÉCHAGE

Les points indiquent le niveau de séchage du tambour (sèche-linge).

SÉCHAGE À TEMPÉRATURE NORMALE Par exemple « prêt à ranger » et « ultra sec »



SÉCHAGE À TEMPÉRATURE RÉDUITE



NE PAS SÉCHER EN TAMBOUR



REPASSAGE

Les points indiquent les zones de température du fer à repasser à thermostat.

REPASSAGE AU FER MODÉRÉMENT CHAUD (TEMPÉRATURE MAX. DE 130°-165°C)



NE PAS REPASSER À CHAUD NI À LA VAPEUR AVEC UN CONTACT DIRECT (TEMPÉRATURE MAX. DE 130°-165°C)



NE PAS REPASSER





ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES TEXTILES

Les indications dans un symbole en cercle concernent le nettoyage chimique. Elles fournissent des informations, par exemple sur les solvants pouvant être utilisés (lettres) et la contrainte mécanique possible (barres).



AUCUN NETTOYAGE
CHIMIQUE POSSIBLE



AUCUN NETTOYAGE
HUMIDE POSSIBLE



BLANCHIMENT

NE PAS BLANCHIR

